



# 座掘りビットが切れなくなったら



原因はビットについでいるダイヤモンドの粒が表面に出ていないから。



ダイヤモンドの粒が表面に出ていないため  
切れ味が悪い。



ダイヤモンドの粒が表面に出ているので  
切れ味良好！



## 目出し作業



### ポイント

**切れなくなってもあきらめずに目出し作業を行うことをおすすめします！！**


【手順】 ① コンクリートピンコロ等を準備する。

※ホームセンター等で購入可能！

② ピアダリル等の無振動ドリルで穿孔径φ5.0

穿孔深さ15mm程度の穴を穿孔する。

※15cm角のコンクリートピンコロだと1面に約25穴穿孔可能。  
(ご使用頻度などに応じてサイズはご検討ください。)



③ 霧吹きで水をたっぷりかけながら


### ポイント

座掘りを行う時もしっかり  
冷却することがビットを  
長持ちさせるコツ！

②で開けた穴で3穴程度

目出し作業を行う。

※水が少ないとダイヤモンドが熱で溶けてしまう。



いざ本番！

④ タイルに座掘りを行う。

※切れ味が戻らない場合は③の作業を繰り返し行う。



目出し作業でスピードアップ！

GOOD 株式会社グッド

〒114-0013

担当:糸賀・川島

東京都北区東田端 2-2-2 今城ビル 1F

TEL 03-6807-7901

FAX 03-6807-7921