





ケース付き

- この確認棒は穿孔時における穿孔深さと座掘り深さ、穿孔径を同時に確認することができ、  
タイル面からアンカーピンの飛び出し等の**トラブルを未然に防ぐ**ことができます。



トラブル事例




- 《①穿孔深さの不足によるアンカー飛び出し》  
⇒穿孔深さはアンカー全長プラス5mm
- 《②座掘り深さの不足によるアンカー飛び出し》  
⇒座掘り深さは約2mm
- 《③穿孔径の不足による施工不良》  
⇒穿孔径はΦ5.0



これらの状態で無理に施工すると**アンカーやタイルが破損**します

確認棒セット

(KB-SET)



品番	穿孔深さ	穿孔径	座掘り深さ	座掘り径	入数	適応アンカー
KB-536	40mm	Φ5.0	2mm	Φ6.5	6本	EX-536 GNS-535R
KB-550	55mm	Φ5.0	2mm	Φ6.5	3本	EX-550 GNS-550R
KB-570	75mm	Φ5.0	2mm	Φ6.5	1本	EX-570 GNS-570R

安全コード  
ショート35

1本



※安全コード・専用ケース付き

お問い合わせ先



株式会社グッド

〒114-0013 東京都北区東田端2-2-2 第2今城ビル1階  
TEL: 03-6807-7901 FAX: 03-6807-7921